
SCART
U_o
70
60
50
18
I_o
10
n = 5
30
16
14
12
100
I_i
U_i
42
+
40